


DESPIECE LADO CONDUCTOR


Equipamientos BRACCO S.A.
 www.bracco.com.ar - ventas@bracco4x4.com.ar



CODIGO: **ELS-616**

MODIFICADO: **AC** FECHA: 24-01-11

ARTÍCULO: **Jgo. de Soporte p/ Estribos LIMITED y OVALADO**

LÍNEA / MODELO: **Ford F-100 DUTY "Doble Cabina"**

Plano Arm. y Embalaje

DIBUJADO: **Robba, Mauricio Javier**

REVISADO / APROVADO:

RUTA UBICACIÓN DE CARPETA:
 \PLANOS\ESTRIBOS\SOP.ESTRIBOS\

ULTIMA MODIFICACIÓN REALIZADA:

Despiece		
ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Soporte principal	06
(2)	Soporte al tubo limited (Izq-Der)	06

Bulonería		
ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tuerca 3/8"	12
(b)	Arandela grower 3/8"	12
(c)	Arandela plana 3/8"	24
(d)	Tornillo 3/8" x 1"	12
(e)	Tornillo 8 x 25 mm.	12
(f)	Arandela plana 8 mm.	12
(g)	Arandela grower 8 mm.	12

COLOCACION:

-Los tres agujeros de la **pieza N° "1"**, se fijan al zócalo del vehículo con tornillos originales, en agujeros ya existentes. Estos tornillos se sujetan en "trabas de fijación roscadas" que se encuentran distribuidas en distintos agujeros del zócalo; deberá retirarlas y colocarlas en los lugares que crea más propicios para fijar los soportes.